



Castilla-La Mancha

Consejería de Economía,
Empresas y Empleo

MONTAJE Y MANTENIMIENTO MECÁNICO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS SEMIMÓVILES EN EXCAVACIONES Y PLANTAS (RD 713/2011)

FAMILIA PROFESIONAL: Industrias Extractivas

NIVEL	2	CÓDIGO	IEXM0709
DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA:	810 horas	NORMATIVA	RD 713/2011

UNIDADES DE COMPETENCIA		MÓDULOS FORMATIVOS			
Código	Denominación	Código	Denominación	Horas	Unidades Formativas
UC0116_2	Montar y mantener maquinaria y equipo mecánico	MF0116_2	Montaje y mantenimiento mecánico	270	<ul style="list-style-type: none"> - UF0620: Elementos y mecanismos de máquinas industriales. (60 horas) - UF0621: Montaje de elementos de máquinas industriales. (90 horas) - UF0622: Diagnóstico de averías en elementos de máquinas industriales. (60 h) - UF0623: Reparación de elementos de máquinas industriales. (60 horas)
UC1387_2	Montar y mantener instalaciones de servicios generales en excavaciones y plantas	MF1387_2	Montaje y mantenimiento de instalaciones de servicios generales en excavaciones y plantas	90	
UC1388_2	Montar y mantener máquinas y equipos semimóviles en excavaciones subterráneas y a cielo abierto	MF1388_2	Montaje y mantenimiento de máquinas y equipos semimóviles en excavaciones subterráneas y a cielo abierto	110	<ul style="list-style-type: none"> - UF1144: Montaje y mantenimiento de equipos semimóviles de excavación, corte y perforación. (50 horas) - UF1145: Montaje y mantenimiento de equipos de extracción y elementos de sostenimiento. (60 horas)
UC1389_2	Montar y mantener cintas transportadoras y transportadores blindados	MF1389_2	Montaje y mantenimiento de cintas transportadoras y transportadores blindados	60	
UC1390_2	Montar y mantener sistemas y equipos de transporte de graneles neumáticos e hidráulicos	MF1390_2	Montaje y mantenimiento de sistemas y equipos de transporte de graneles neumáticos e hidráulicos	60	
UC1319_1	Realizar operaciones básicas de corte, conformado y soldadura en procesos de montaje y mantenimiento mecánico	MF1319_1	Operaciones básicas de corte, conformado y soldadura en procesos de montaje y mantenimiento mecánico	90	
		MF0858_1	Prevención de riesgos en excavaciones subterráneas y a cielo abierto	50	
UC0858_1	Prevenir riesgos en excavaciones subterráneas y a cielo abierto	MP0238	Módulo de prácticas profesionales no Laborales de Montaje y mantenimiento mecánico de instalaciones y equipos semimóviles en excavaciones y plantas	80	

Correspondencia con títulos de Formación Profesional / Normativa	Requisitos necesarios para el ejercicio profesional	Certificado de Profesionalidad derogado
No hay correspondencia	Para el ejercicio de la actividad minera de interior en general, disponer de «Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo» especificada en la Instrucción Técnica Complementaria (ITC 02.1.02) del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985.	Electromecánico minero IEXE50 RD 2017/96